

Inspektion af brønde

Udført arbejde:

Brønde suget og stoppede rør er spulet

Bemærkninger:

Brønde ved busholdeplads

XG0020D+XG0010D samt ledningen imellem dem er i stykker og bør skiftes (går under Enø Kystvej)

Brønde ved Cypresvænget

XM0080D+XM0035D var der jord og grus i sandfang. Vi holder øje med det til næste gang

Pumpe ved Stølsgårdsvej

Rør fra sandfangsbrønd XKSA90D til pumpebrønd XKHP90D er påsat en rist fra et gulvafløb. Risten var stoppet. Måske der skal findes en anden løsning eller risten fjernes evt. helt.

Vand ved Grønningen og under Gerbredgårdsvej

Vandet løber, men det er små rørdimensioner, så det tager lang tid når der kommer skybrud før vandet er væk.

Rørføringen efter Gerbredgårdsvej er ikke korrekt på kortet.

Havbakken

XA0080D – afgang var stoppet, så vi har spulet den ren. Afgang er ikke placeret korrekt på kortet.